







Index KW	Ae 8/14	Nummer	Revisionsdatum	Sichtungen 	Anmerkung 
		11801	TK Zü 03.02.97	Wettingen, 17.5.03	
		11851	AR 30.06.1977		07.1961 nach Kabelbrand in HW, bekam dabei neue Führerstände, wie Ae 6/6
		11852	AR 31.05.1972	VHS, 2.2.08	26.07.1971 Brand in Airolo Kosten für Wiederinbetriebnahme zu gross, nur aufgearbeitet für's VHS



Nummer	Hersteller	Uebergabe	Revisionen 								
11801	SLM 3501; BBC 3360	Ue Ba 22.12.31	Ue Mst 27.04.32	R Be 08.04.35	R Be 24.06.38	R Be 17.03.41	R Be 29.09.44	R Be 30.05.49	R Be 21.05.52	R Be 07.05.55	Z Zü 04.12.56
11851	SLM 3500; MFO	Ue Oer 13.04.32	R Be 29.03.53	R3 Be ???.07.61	R3 Be 18.02.69	R1 Be 27.06.72	AR Be 30.06.77				
11852	SLM 3685; MFO	Ue Oer 01.07.40	R1 Be 29.04.69								



Nummer	Revisionen 											
11801	R2 Zü 27.01.58	R1 Zü 19.08.59	R2 Zü 18.11.60	R1 Zü 27.09.62	R3 Zü 14.04.64	R1 Be 22.04.66	R1 Be 22.03.68	R3 Be 29.09.71	R1 Er/Zü 01.06.81	TK Zü 04.11.86	R1 Zü 08.05.91	TK Zü 03.02.97
11851												
11852												





1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Nummer	
																															11801
																															11851
																															11852